

店舗外壁のモルタル片が落下した事象について

当社が管理する、高架下店舗において、外壁のモルタル片が落下する事象が発生いたしましたのでお知らせいたします。

1. 発見日時 2026 年 7 月 24 日（金）8 時 30 分頃
2. 場 所 松江市東朝日町 6 2 6 番地 6
JR 山陰本線松江駅 東側 600m 付近
3. 概 況

午前 8 時 30 分頃、当社が管理する高架下店舗から駐車場付近に壁の一部が落下しているとの連絡があり現地確認したところ、店舗壁面（モルタル片）の一部が欠落し、地面に落下物があることを確認しました。

※現時点、ご通行中の方にお怪我があったなどの報告はありません。

※付近の駐車場ご利用のお客様からの被害や連絡はありません。

4. 落下物

材質：モルタル片

サイズ：縦 86cm、幅 10.5cm と 7cm、厚さ 9cm と 4cm、重さ：約 3.4kg


地上からの高さ：約 6 m



【外壁破損部位】



【落下状況】



5. 原 因

詳細は調査中